Réparation d'un mur de soutènement en pierres sèches à Saint Martin de Castillon (RD 48)

Dans le cadre de sa politique d'entretien des ouvrages d'art routiers, le Conseil départemental a réalisé des travaux de réparation d'un mur de soutènement situé sur la RD 48 à Saint Martin de Castillon.

Ce mur, dégradé, présentait une importante désorganisation des maçonneries avec lacunes de pierres et bombements, signes d'une ruine prochaine.

Une première phase de travaux avait permis de refaire une partie de ce mur en 2019.

Les travaux qui ont été réalisés entre juillet et septembre 2020 constituaient la deuxième et dernière phase.

© Département de Vaucluse

Le coût de l'opération est de 15 000 €, entièrement financé par le Conseil départemental de Vaucluse.

Les travaux ont été réalisés par "Les Muraillers de Provence", association qui a pour objectifs la promotion, formation et expertise de la technique "pierre sèche" d'un point de vue architectural, environnemental, social, patrimonial et économique.

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE
Rue Viala - CS 60516
84909 Avignon Cedex 09